

OPAK LASER



INFORMATIVO TÉCNICO

REFORÇADOR DE IMAGENS



PRODUTO:

Reforçador de imagens geradas por impressoras laser.

APLICAÇÃO:

Melhorar a opacidade de impressões a laser, otimizando seu uso como positivos para confecção de matrizes serigráficas.

APRESENTAÇÃO:

Aerosol em latas de 272 gramas/400 ml.

CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser usado em papel vegetal, laser film ou transparência.
- Não altera a resolução da imagem, não borra os detalhes finos nem fecha os pontos de retícula.
- Não contém CFC. Não ataca a camada de ozônio.
- Contém propelente inodoro.



INSTRUÇÕES PARA USO:

Manter o frasco a uma distância de 20 cm da impressão a ser tratada (Fig. 1).

Aplicar diretamente sobre a impressão, sobre o lado em que o toner foi depositado (Fig. 2).

Aplicar uniformemente por todo o desenho, sem deixar nenhuma área de toner sem contato como produto.

Deixar secar naturalmente. Se desejar, a secagem pode ser acelerada como uso de ar quente.

O aumento de opacidade será notado após a secagem total. Como forma de controle, observe o desenho contra a luz (Fig. 3). Caso o produto tenha sido aplicado de maneira irregular e ainda existirem áreas sem a opacidade adequada (ainda transparentes), repetir a aplicação.

Após o tratamento com OPAK Laser, o desenho pode ser utilizado como um positivo para a confecção de matrizes serigráficas (Fig. 4).



Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4

CUIDADOS:

O produto é inflamável. Manter longe de fontes de ignição e calor excessivo.

Não fumar quando o estiver utilizando. Trabalhar em local bem ventilado. Manter longe do alcance de crianças.

Não incinerar nem furar as embalagens já usadas.

OBSERVAÇÕES:

As informações contidas neste folheto representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade.

Recomendamos testes antes de utilizar o produto.